


# SERVICE-INFO



## Kovový hluk z pohonu

<b>Výrobce:</b>	Opel
<b>Modely:</b>	Astra H Corsa D Meriva Signum Vectra C Zafira B
<b>Rok výroby:</b>	2004-
<b>Motory:</b>	Z13###, Z17###, Z19###, Y20###, Y22###, Y30###, Z30###, Z16 LEL (jen Corsa D)



**Obrázek 1:** Místo nanesení maziva na spoj hnací hřídele

U uvedených vozidel může při otáčkách motoru v rozmezí 2000 min<sup>-1</sup> až 2500 min<sup>-1</sup> a ojediněle také nad 4000 min<sup>-1</sup> docházet ke vzniku kovových hluků z pohonu vpředu vpravo.

Tento hluk vzniká často v zásuvném spoji hnací a vložené hřídele. V důsledku nedostatečného mazání dochází ke zvýšené vůli v tomto lícovaném spoji.

Výrobce vozidla začal proto ve výrobě používat změněné mazivo. To zamezuje vzniku

hluku ze spoje hnacích hřídelí. Při diagnostikování hluků je tedy nutné nejprve vyčistit zásuvný spoj, přezkontrolovat jeho opotřebení a namazat jej novým

mazivem (**obrázek 1**). Pokud se přes toto opatření nadále vyskytují hluky, je nutné přesně lokalizovat příčiny. Rozhodnutí o výměně ZMS je nutné uskutečnit až po intenzivním přezkoušení!

**Pozor:**

Je nutné použít výhradně výrobcem vozidla doporučené mazivo (**Mobil XHP 222**)!

**Pokyn:**

Další informace o ZMS jsou popsány v podrobné LuK-brožurě „Dvuhmotový setrvačnick“.



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel, slouží pouze pro účely porovnání.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) nebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 08.2011  
**LuK 0031**

Technické změny vyhrazeny  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Schaeffler Automotive Aftermarket**

Průběžná 74 a, 100 00 Praha  
Tel. +420 267 298 601-3  
Fax +420 267 298 600  
[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)  
[Aftermarket.cz@Schaeffler.com](mailto:Aftermarket.cz@Schaeffler.com)